

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	POPTUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0204-42	FECHA:	30/08/2024



FOTO 1: CAMBIO DE LAMINA POR LAMINA DE ALUZIN.



FOTO 2: CAMBIO DE LAMINA POR LAMINA DE ALUZIN.



FOTO 3: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA



FOTO 4: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA




FOTO 5:






FOTO 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

