

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	POPTUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0204-42	FECHA:	4/11/2024



FOTO 1: CAMBIO DE LAMINA POR LAMINA DE ALUZIN.



FOTO 2: CAMBIO DE LAMINA POR LAMINA DE ALUZIN.



FOTO 3: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA



FOTO 4: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA



FOTO 5: SUSTITUCION DE LAMINA



FOTO 6: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPF

  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

