



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | Petén | MUNICIPIO: | Poptún |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M Caserío Champas Quemadas | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Champas Quemadas, Poptún, Petén |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-12-0372-43 | FECHA: | 15/11/2024 |



Foto1: Fabricación de una galera



Foto 2: Fabricación e instalación de puerta de metal en cocina



Foto 3: Mantenimiento de puertas para aulas, dirección y bodega



Foto 4: Sustitución de cerco de malla y alambre de pua

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Josselin Surama Ché Vicente

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

