



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Caoba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0374-43	FECHA:	14-03-2024



Foto 1:



Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:



Foto 5:



Foto 6:

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Matisde sical.*

Firma y sello del Presidente de la O.P.



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

