

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. Caserío Santo Domingo, Poptún, Pet	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santo Domingo, Poptún, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0376-43	FECHA:	10-09-2024



Foto1: Cambio de techo.



Foto 2: Sustitución de chapas



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Mantenimiento a estructura(lijado, cambio de tubo, cepillado, sujecciones y aplicación de pintura.



Foto 6: Mantenimiento a estructura(lijado, cambio de tubo, cepillado, sujecciones y aplicación de pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de registro.

Marta Alicia Cahue

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. Caserío Santo Domingo, Poptún, Petén	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santo Domingo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0376-43	FECHA:	10/09/2024



Foto 1: Mantenimiento a estructura(lijado, cambio de tubo, cepillado, sujecciones y aplicacación de pintura.




Foto 2: Sustitución de interruptores simples



Foto 3: sustitución de focos ahorradores



Foto 4: sustitución de plafonera




Foto 5: Sustitución de toma corrientes dobles

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Alicia Cahued

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

