

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea las Delicias
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0377-43	FECHA:	4/09/2024



Foto1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 2: Reparacion de piso de cemento liquido




Foto 3: Sustitucion de puertas en servicio sanitarios



Foto 4: Mantenimiento a estructura de metal de ventana

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

