

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Poxte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0381-43	FECHA:	5/09/2024



Foto 1: Sustrucción de puertas en servicio sanitario-Fabricación e instalación



Foto 2: Sustrucción de estructura de metal en ventana-Fabricación e instalación



Foto 3: Sustrucción de puertas- Fabricación e instalación



Foto 4: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 5: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Maria Elena Ordoñez*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

