

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS BARRIO SANTA FE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SANTA FE ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0385-42 ✓	FECHA:	6/09/2024



Foto 1: Aluzinc calibre 26, sustitución de capote de lámina para lámina troquelada ✓



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal, instalación de unidades de luz (incluye ducto y cable eléctrico), instalación de unidades de fuerza (tomacorriente). ✓



Foto 3: Sustitución de estructura de metal de ventanas, sustitución de vidrios, sustitución de 2 puertas de metal (de una aula y cocina), mantenimiento a estructura de dos puertas de aulas (lijado y pintura). ✓



Foto 4: Sustitución de vidrios, mantenimiento a estructura de metal ventana, pintura en muros exteriores e interiores. ✓



Foto 5: Sustitución de piso de cemento líquido (aula, corredor y cocina) ✓



Foto 6: Sustitución de 3 inodoros, sustitución de grifos, sustitución de 2 puertas de servicio sanitarios. ✓

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

