

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP BARRIO SANTA MAERÍA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SANTA MARÍA, POPTÚN, PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0386-42	FECHA:	23 DE ABRIL 2024



DESMANTELADO DE TECHO



PICADO DE PARED



CAMBIO DE ESTRUCTURA DE TECHO



CAMBIO DE LÁMINA



TECHO Y ESTRUCTURA NUEVA



RESANAMIENTO DE PAREDES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la C.E.P. PARVULOS



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público BARRIO SANTA MARÍA, POPTÚN, PETÉN



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP BARRIO SANTA MARÍA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SANTA MARÍA, POPTÚN, PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0386-42	FECHA:	23/04/2024



Destechado




Colocación de lámina



Cambio de estructura de techo y lámina de baños



Reparación y cernido de paredes



Cambio lámina



Cambio de lámina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Murillo*



Firma y sello del Presidente de la OPE

*[Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público