

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP BARRIO SANTA MARÍA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SANTA MARÍA, POPTÚN, PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0386-42	FECHA:	03/05/2024



Techo e Instalaciones electricas nuevas



Instalacions electricas nuevas



Nueva estructura de techo y cubierta de lámina



Servicios sanitarios uevos



Ventanas nuevas y reparación repello y cernido de paredes de paredes



Cubierta de lámina nueva

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de folios.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP BARRIO SANTA MARÍA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SANTA MARÍA, POPTÚN, PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0386-42	FECHA:	03/05/2024



Estructura de techo y cubierna de lamina nueva



Cubirra de lámina, estructura de techo y reparación de paredes



Ventanas nuevas



Servicios sanitarios uevos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OEF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

