



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB. PROF. JOSÉ VICENTE LÓPEZ Y LÓPEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	AVENIDA 15 DE SEPTIEMBRE 0-41 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0394-45	FECHA:	27/04/2024




Foto1: CAMBIO DE CUBIERTA DE LÁMINA AULA 1



Foto 2: CAMBIO DE CUBIERTA DE LÁMINA AULA 1 Y 2 PARTE DE ATRÁS



Foto 3: CAMBIO DE CUBIERTA DE LÁMINA AULA 3



Foto 4: PARTE ATRÁS DE AULA 3 Y 4 DE CUEBIERTA DE LÁMINA PARA CAMBIO



Foto 5: PARTE DE ATRÁS DE CAMBIO DE CUBIERTA DE LÁMINA AULA 3



Foto 6: CAMBIO DE CUBIERTA DE LÁMINA ÁREA DE SANITARIO Y BODEGA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

