

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Esquipulas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0471-43	FECHA:	5/09/2024



Foto1: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 2: Reparación de banquetas de concreto



Foto 3: Cermido en muro



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 5: Reparación de cableado eléctrico



Foto 6: Sustitución de focos ahorradores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

