



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO: | Petén | MUNICIPIO: | Poptún |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Esquipulas |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-12-0471-43 | FECHA: | 26/10/2024 |



Foto1: Sustitucion de piso de torta de concreto



Foto 2: Reparacion de banquetas de Concreto



Foto 3: Cernido en muro



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Reparacion de cableado electrico



Foto 6: Sustitucion de focos ahorradores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO





DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO: | Petén | MUNICIPIO: | Poptún |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Esquipulas |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-12-0471-43 | FECHA: | 26/10/2024 |



Foto1: Sustitucion de piso ceramico antideslizante en aulas



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPI




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

