



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Encuentros
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1712-0473-43	FECHA:	24/04/2024




Foto1: Cambio de cables de la energía eléctrica.




Foto 2: Pintura de la pared de los baños.




Foto 3: Mantenimiento de la pintura de los baños.




Foto 4: Cambio de porton de entrada principal.




Foto 5: sustitucion de base para porton principal.




Foto 6: Muro perimetral ecologico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Merilyn Dalila Sanchez

Firma y sello del Presidente de la OPP



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

