



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Encuentros
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0473-43	FECHA:	13-05-2024



Foto1: Sanjeo para la circulación .




Foto 2: Colocacion de las primeras dos hildas de blok




Foto 3: Colocion de tubos galvanizados para sostener la tela maya.



Foto 4: Colocacion de la primera base del porton de entrada principal




Foto 5: Terminacion de las bases del portón porton principal.




Foto 6: Un 70% la construccion del muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Merlyn Datta Sanchez Mont

Merlyn Datta Sanchez Mont

Firma y sello del Presidente de la ORF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

