



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Encuentros
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0473-43	FECHA:	31-05-2024




Foto 1: Colocación del cable del tendido eléctrico, se evidencian los bombillos en el escenario.






Foto 2: Puertas de los baños de niñas y niños reparadas y pintadas.




Foto 3: Pintura del muro terminado.




Foto 4: Eliminación de la entrada anterior dejando una sola entrada frente del establecimiento.




Foto 5: Vista desde lado dentro del muro perimetral terminado.




Foto 6: Porton nuevo colocado con tubo galvanizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Merlyn Dalila Sanchez Montenegro

Merlyn Dalila Sanchez Montenegro

Firma y sello del Presidente de la ORF.



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

