

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	POPTUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA COMPUERTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-1036-43	FECHA:	3/05/2024



Foto1: BALCONES AULAS PRIMER BLOQUE.



Foto 2: BALCONES SEGUNDO BLOQUE PARTE FRONTAL.



Foto 3: PUERTAS SEGUNDO BLOQUE PARTE FRONTAL.



Foto 4: PUERTA, VENTANAS Y PINTURA PARTE FRONTAL TERCER BLOQUE.



Foto 5: BALCONES, PINTURA Y PUERTAS PRIMER BLOQUE.



Foto 6: PINTURA Y BALCONES PRIMER BLOQUE PARTE TRACERA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jorge chae coe

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Poptun

