

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	POPTUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA 17-12-1036-43	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA COMPUERTA
		FECHA:	3/05/2024



Foto1: CAMBIO DE PINTURA PRIMER BLOQUE.



Foto 2: CAMBIO DE BALCONES PRIMER BLOQUE.



Foto 3: CAMBIO DE PINTURA AULAS SEGUNDO BLOQUE.




Foto 4: RETOCANDO PINTURA PUERTAS SEGUNDO BLOQUE.



Foto 5: CAMBIO DE PINTURA TERCER BLOQUE.



Foto 6: CAMBIO DE BALCONES PUERTAS Y VENTANAS TERCER BLOQUE.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jorge choc coc

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

