

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIOR DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E O R M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Machaca 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-1047-43	FECHA:	5/09/2024



Foto1: Reparación de piso de torta de concreto por piso ceramico



Foto 2: Sustitución de inodoro - Instalación de inodoro



Foto 3: Repello en muro



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Instalación de pila

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Teodora Cu Cax

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

