



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Porvenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-1156-42	FECHA:	27/06/2024




Foto 1: El antes de la bodega



Foto 2: El antes de la parte de atrás de la bodega



Foto 3: Bodega deteriorada



Foto 4: Escombros de la bodega



Foto 5: El antes de los balcones



Foto 6: Se retiraran los vidrios rotos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yesenia chocojchia

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

