



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sabaneta, Tanhoc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-1158-42	FECHA:	



Foto1: durante el remozamiento



Foto 2: durante el remozamiento Pintado x Techado Adentro



Foto 3: Enseramicado de corredor



Foto 4: pintado enseramicado



Foto 5: Terminando el remozamiento o mantenimiento




Foto 6: terminando el proceso de mantenimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

