



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUAYACILLO

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sabaneta, Tanhoc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-1158-42	FECHA:	



Foto1: balconiadao pintado




Foto 2: instalacion de Luz en modulo 1




Foto 3: proyecto terminado modulo 1 y 2




Foto 4: modulo 2



Foto 5: Pintado de paredes




Foto 6: Pintado de paredes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

