

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío El Triunfo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Triunfo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17 - 12 - 1294 - 43	FECHA:	7/03/2024



Foto 1: Techo en mal estado



Foto 2: Reparación de ventanas




Foto 3: Techo, pintura y puertas deterioradas



Foto 4: Pintura en muros interior y exterior



Foto 5: Puertas en mal estado



Foto 6: Banqueta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Y especificar el número de hojas.

Nidia Cruz
Firma y sello del Presidente de la ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA ORE
POPTUN, PETEN

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO EL TRIUNFO
PETEN