

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Achotalito.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-2054-43	FECHA:	19/04/2024



Foto1: Desmontaje de techo



Foto 2: Instalación de balcones



Foto 3: Instalación de puertas



Foto 4: Pintando los módulos



Foto 5: Sustitución de letrinas



Foto 6: Colocación de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Issael Cal Cruz

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

