

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Achotalito.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-2054-43	FECHA:	14/05/2024



Foto1: Techo culminado



Foto 2: Balcones finalizados



Foto 3: Finalización de instalación de puertas de aulas y dirección.



Foto 4: Finalización de aplicación de pintura.



Foto 5: Finalización de la colocación de 3 letrinas y 3 puertas de servicios sanitarios



Foto 6: Finalización de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Israel Cac Cuz

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

