



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio La Romana	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio La Romana, Poptún, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-2058-43	FECHA:	19 de mayo de 2024



Foto: 1 Necesidad de Techo y Pared



Foto: 2 Vidrios en Mal Estado



Foto: 3 Banqueta que Presenta Peligro para los Niños




Foto: 4 Puerta Deteriorada



Foto: 5 Ventana y Vidrio Deteriorado



Foto: 6 Pintura Deteriorada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marcos Mō IchIch.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

