



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío La Romana	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Romana, Poptún, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-2058-43	FECHA:	19 de mayo de 2024



Foto: 1 Cubierta de Pintura



Foto: 2 Elaboración de Pared y Techo de Escenario




Foto: 3 Cambio de Puerta



Foto: 4 Aplicación de la Pintura en la Pared




Foto: 5 Instalación de Barrotes a Ventanal



Foto: 6 Aplicación de Torta de Cemento a Banqueta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marcos Mó IchIch.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

