



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío La Romana	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Romana, Poptún, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-2058-43	FECHA:	19 de mayo de 2024




Foto1: Instalación de puerta de metal



Foto 2: Instalacion de ventana PVC




Foto 3: Colocación de Techo, E laboración de Pared y Cubierta de Pintura



Foto 4: Cubierta de torta de concreto de corredor



Foto 5: Cubierta de Pintura, Interior y Exterior



Foto 6: Instalación de Hierro de media pulgada al balcon

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marcos Mō IchIch.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público