



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	POPTUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA PROVIDENCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-2097-43	FECHA:	4/09/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ✓



Foto 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA PORTANTE DE MADERA POR METAL ✓



Foto 3: SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO ✓



Foto 4: REPACION DE CABLEADO ELECTRICO ✓



Foto 5: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



Foto 6: INTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pablo cac Choc

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

