

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Santa María Poptún Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-2370-42	FECHA:	4 de septiembre de 2024



Foto1: Sustitución de inodoros



Foto 2: Sustitución de portón



Foto 3: Mantenimiento de balcones



Foto 4: Mantenimiento de puertas



Foto 5: Sustitución de tubería PVC para aguas negras



Foto 6: Reparación de muro y sustitución de malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Santa María Poptún Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-2370-42	FECHA:	4 de septiembre de 2024



Foto 7: Reparación de plancha de cemento



Foto 8: Sustitución de lamina troquelada



Foto 9: Sustitución de deposito de agua de 1,700 litros



Foto 10: Sustitución de focos ahorradores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público