

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santo Domingo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-2472-42	FECHA:	05/03/2024



Foto 1: Cocina en mal estado, techo y madera dañado.




Foto 2: Interior de cocina, Pila con fugas, ornilla a punto de desmoronarse, estante podrido.



Foto 3: acera o banqueta deteriorada.



Foto 4: Caja de Flipones despegada, donde animales anidan, toda la instalación eléctrica está mala, ninguna lámpara funciona. No hay iluminación. (afecta para los niños en días nublados.)




Foto 5: Tomacorrientes mal instalados, son un peligro para los niños en las aulas.




Foto 6: El techo ya necesita cambio, las láminas ya no protegen del calor y además tiene goteras. Así mismo las paredes necesitan pintura por dentro y por fuera.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Nancy Carolina Guzmán</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	---