

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	POPTÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SANTO DOMINGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-2472-42-42	FECHA:	06/04/2024



Foto1: desmontaje de cubierta de láminas, en mal estado.



Foto 2: demolición de pared, de bodega, para habilitar una cocina adecuada para preparar alimentos.



Foto 3: pintura en muros, interior y exterior.



Foto 4: sustición de vidrios por barrotes de hierro.




Foto 5: Elaboración de pila de concreto.



Foto 6: Elaboración de estufa rural de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Nancy carolina su gutierrez</i> Firma y sello del Presidente de la CPFE</p>	<p><i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

