

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santo Domingo, Poptún, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-24-72-42	FECHA:	



Foto1: Nuevo techo, pintura en paredes, puertas y balcones.



Foto 2: Se habilitó la bodega para un mejor aprovechamiento como cocina, y brindar así un ambiente digno para preparar alimentos.




Foto 3: Elaboración de polletón, reforzamiento de barrotos y balcon nuevo, en cocina.




Foto 4: Elaboración de pila, para guardar suficiente agua y cubrir las multiples necesidas de los niños. Elaboración de desayunador.



Foto 5: Reparación de instalación electricia y nueva iluminación.




Foto 6: pintura de costaneras, mantenimiento de ventanas y susticiónn de vidrios por barroltes de hierro para una mejor ventilación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nancy Carolina Guzmán

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

