

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Petén | MUNICIPIO: | Poptún |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial de Párvulos Anexa EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Concomá, Poptún, Petén |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-12-2493-42 | FECHA: | 5/03/2024 |



Foto 1: Necesidad de baños lavables.



Foto 2: Necesidad de un tinaco y construcción del área para resguardarlo.



Foto 3: Sustitución de pared de pleibo por block.



Foto 4: Área para instalar portón principal.



Foto 5: Área perimetrada.



Foto 6: Ventanas de PVC en el lado izquierdo y derecho en el módulo I y II

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Luisa Tzalan XoJ
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

