

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Concomá, Poptún, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-2493-42	FECHA:	21/06/2024




Foto1: Pared intermedia entre el módulo 1 y 2.



Foto 2: Portón principal y muro perimetral.



Foto 3: Baño lavable.



Foto 4: Tinaco con su area de resguardo.



Foto 5: Ventanas del lado izquierdo.



Foto 6: Ventadas del lado derecho.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Matia Luisa Tzalan Xoj</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	--