



Ministerio de Educación  
General

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	POPTUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LAS JOYAS ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-2828-42 ✓	FECHA:	5/09/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 ✓



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal ✓




Foto 3: Mantenimiento a estructura de metal de ventana ✓



Foto 4: Reparación de muro perimetral de block y Columna ✓



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores ✓



Foto 6: Sustitución de vidrios ✓

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

