



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM Caserío Santa Amelia	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Amelia, Poptún, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-2902-42	FECHA:	14/08/2024



Desinstalación de madera y lamina



Construcción de cimiento y colocación de varilla para columnas de concreto, porque la anterior construcción carecía de ambas cosas



construcción de pared



Fundición de columnas de concreto



Instalación de lámina troquelada aluzinc calibre 26



Instación de malla y madera en la parte superior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Julia Gomez Caa

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

