

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM Caserío Santa Amelia	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Amelia, Poptún, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-2902-42	FECHA:	14/08/2024



Dos puertas de metal instaladas



Piso liso, lamina troquelada aluzinc calibre 26 y estructura portante de metal



Instalación de malla galvanizada con tubo HG en la parte de enfrente y a un lado



Reparación de pared con block y madera existente en la parte de atrás



Instalación de lamina troquelada aluzinc calibre 26 y estructura portante de metal en corredor



Reparación de pared con block en la parte de enfrente

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja

*Julia Gomez caa*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

