

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío los Encuentros, Poptún, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12 - 3169 - 42	FECHA:	03/09/2024



Foto1: Reparación de piso de torta de concreto



Foto2: Sustitución de puertas



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Sustitución de ventanas de madera por metal



Foto 5: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 6: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elsa Herrera Cu Cul

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

