



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Párvulos Colonia El Maestro	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia El Maestro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-3441-42	FECHA:	04-09-2024



Foto1: Sustrucción de Puerta en servicio sanitarios, Sustrucción de estructura de soporte metal, por metal. Sustrucción de lámina por lamina troquelada calibre 26, pintura en muro exteriores e interiores



Foto 2: Sustrucción inodoro, columnas, repello en muro, cernido en muro, Sustrucción piso cerámico, pintura en muro exteriores e interiores




Foto 3: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal, repello en muro, cernido en muro, pintura en muro exteriores e interiores



Foto 4: Sustrucción de piso de cemento liquido, mantenimiento puerta de metal



Foto 5: Reparación de muro perimetral deblock, Reparación malla galvanizada



Foto 6: Sustrucción de Portón de metal, Reparación malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Delia Maribel Orellana Zubarte

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

