



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Párvulos Colonia El Maestro	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia El Maestro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-3441-42	FECHA:	04-12-2024



Foto1: Repello en muro y pared



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Reparación de muro de contención



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte demetal por metal



Foto 5: Reparación de de tubo HG y malla galvanizada



Foto 6: Columnas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Delia Maribel Orellana Zabaleta

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Perén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Párvulos Colonia El Maestro	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia El Mestro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-3441-42	FECHA:	04-12-2024



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinic calibre 26



Foto 2: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinic calibre 26



Foto 3: Repello y cernido en muro, reparación de piso de cemento líquido




Foto 4: Repello y cernido en muro, reparación de piso de cemento líquido




Foto 5: Columnas



Foto 6: Sustrucción inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Delia Zabaleta

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

