



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Párvulos Colonia El Maestro	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia El Maestro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-3441--42	FECHA:	04-12-2024



Foto 1: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeción, aplicación de pintura)



Foto 2: Sustitución de puertas sanitarios



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 5: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 6: Reparación de tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Delia Maribel Orellana Zabaleta*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

