



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE



POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COLONIA EL MAESTRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL MAESTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-3520-43	FECHA:	7/03/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público






Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COLONIA EL MAESTRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL MAESTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-3520-43	FECHA:	7/03/2024



Foto 7:



Foto 8 :




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:





Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

