



Ministerio de Educación
Ecuador

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. COLONIA EL MAESTRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL MAESTRO, POPTÚN, PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-3520-43	FECHA:	15/04/2024



Foto1: CAMBIO DE CUBIERTA DE LAMINA



Foto 2: CAMBIO DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE LAMINA




Foto 3: CAMBIO DE TECHO Y ESTRUCTURA



CAMBIO DE BALCONES



Foto 5: CAMBIO DE CUBIERTA DE LAMINA



Foto 6: CAMBIO DE PUERTAS Y BAÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público