

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Palestina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0003-43	FECHA:	8/07/2024



Foto1:Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 modulo de aulas



Foto 2:Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 2: Sustitucion de valcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

