



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	.17-13-0004-43	FECHA:	18 de Junio de 2024



Foto 1: Cambio de lámina a dirección



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal y sustitución de lámina



Foto 3: Sustitución de puerta




Foto 4: Mantenimiento a puertas



Foto 5: Sustitución de balcones de metal




Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Edmundo Cuy Pinole*

Firma y sello del Presidente de la O.P.M.



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



