

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOR M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0005-43	FECHA:	25/04/2024




Foto1: Mantenimiento a estructura de porton de metal



Foto 2: Sustitución de Piso ceramico



Foto 3: Sustitucion de deposito de Agua de 1700 lt



Foto 4: Sustitución de puerta de metal



Foto 5: sustición de piso de cemento líquido por piso ceramico



Foto 6: Sustitución de accesorio de Inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Maria Elobia delcid Soriano

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOR M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0005-43	FECHA:	25/04/2024



Foto 7: Reparación de cableado eléctrico



Foto 8: Sustitución de plafonera



Foto 9: Sustitución de focos ahorradores




Foto 10: Sustitución de bomba de agua



Foto 11: Sustitución de tomacorriente doble




Foto 12: Sustitución de filipones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Elubia del cid Soriano  
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOR M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0005-43	FECHA:	25/04/2024



Foto 13: Sustitución de Ventanas de madera por metal mas vidrio



Foto 14: Sustitución de interruptores simples

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Maria Elvira del cid Soriano*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

