

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Laureles
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0006-43	FECHA:	17/06/2024



Foto 1: pintura en muros interior y exterior - sustitución de lamina troquelada



Foto 2: puertas de metal para baños



Foto 3: reparación de tubo hg y malla galvanizada




Foto 4: Reparación de sistema eléctrico (cable principal, plafoneras, focos, tomacorrientes, interruptores)




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---