



Ministerio de Educación
CORPORACIÓN

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PORI PUCOS

0016-01/01
1999

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Petén	MUNICIPIO	Los Laureles
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Casario Los Laureles
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-13-0000-43	TELÉFONO	50111111



Foto 1: Sustitución de lamina troquelada



Foto 2: puertas de metal para baños



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 4: Reparación de sistema eléctrico (cable principal, plafoneras, focos, tomacorrientes, interruptores)



Foto 5: Pintura en muros interior y exterior

Foto 6:

Otros detalles: Si en el momento de presentarse el presente formulario se encuentran otros detalles de mantenimiento, se debe registrar en el número de hojas

Firma y sello del



Firma y Sello del Centro Educativo

[Handwritten Signature]



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados