



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0007-43	FECHA:	17/06/2024



Foto1: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal y sustitución de lamina troquelada



Foto 2: pintura en muros interior y exterior




Foto 3: Mantenimiento a estructura de puertas de metal




Foto 4: Reparación de sistema electrico (cable principal, plafoneras, focos, tomacorrientes, interruptores)



Foto 5: Mantenimiento a balcones de Metal




Foto 6: Reparacion de chimenea de cemento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Norma de las di...

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

